




Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание



④ Indikace překročení spodní úrovňě-min  
Indikácia prekročenia spodnej úrovne - min  
Indication of exceeded lower level - min  
Nivel inferior- min  
Sygnalizacja przekroczenia dolnego poziomu - min  
Alsó érték - min túllépés  
Индикация нарушения нижнего уровня - min

① Indikace napájecí napětí  
Indikácia napájajúceho napäťia  
Supply voltage  
Tensiunea de alimentare  
Napiecie zasilania  
Tápfeszültség  
Индикация питания


⑤ Volba funkce PAMĚT  
Volba funkcie PAMÄT  
MEMORY function  
Selectarea functiei MEMORY  
Wybór funkcji "PAMIĘĆ"  
MEMÓRIA funkció választása  
Выбор функции ПАМЯТЬ

⑥ Funkce 2.réle (1-funguje paralelně, 2-funguje samostatně)  
Funkcie 2. relé (1-funguje paralelne, 2-funguje samostatne)  
Function of 2nd relay (1=parallel, 2=independent)  
Funcționarea releeui 2 (1-paralel, 2- independent)  
Funkcja drugiego przekątnika (1-równolegle, 2-niezależnie)  
2. relé funkcijs (1-párhuzamos, 2-független)  
Функция реле 2 (1-работает параллельно, 2-работает самостоятельно)

⑧ t1-časová prodleva pro rozbeh motoru  
Časové oneskorenie t1 pre rozbeh motoru  
t1 - time delay for motor starting  
Intérziera t1 pentru pornirea motoarelor  
Przedłużenie czasowe t1 dla rozbiegu silnika  
t1 késleltetés  
t1- задержка времени для пуска двигателя t1

⑨ Nastavení horní úrovňě-max  
Nastavene hornej úrovne - MAX  
Adjusting upper level - max  
Reglajul nivelului - MAX  
Nastawianie górnego poziomu - MAX  
Felső érték beállítása - MAX  
Настройка верхнего уровня - MAX

Popis DIP přepínačů / Popis DIP prepínacov / Description / Descrierea comutatorului DIP / Opis przełączników DIP / A DIP kapcsolók funkciói / Описание DIP переключателя



OFF/ON - funkce paměti je aktivována v poloze ON  
1/2 - setara funkcie iešpril - in pozícii 1 amanduľuje releele funkcionaz concomitent, in pozícii 2 funkcionaz independent preto cosφ - max a cosφ - min.  
5%/10% - setara isterezi preto reverne in starea OK

(RO) OFF+ON – funkcia memorie este activată în poziția ON  
1/2 - setarea funcției ieșirilor – în poziția 1 amândură releele funcționează concomitent, în poziția 2 funcționează independent pentru  $\cos\varphi$  - max și  $\cos\varphi$  - min.  
5% / 10% - setarea istoricelor pentru revenire în stare OK

(PL) OFF/ON - funkcja pamięci jest aktywowana w pozycji ON  
1/2 - wybór funkcji wyjścia - w pozycji 1 pracują 2 przełączniki; w pozycji 2 oba dla  $\cos\varphi$  - max oraz  $\cos\varphi$  - min.  
5%/10% - wybór histerезy dla powrotu do stanu normalnego

Popis LED / Popis LED / Description LED / Descriere LED / Opis LED / A LED funkciói / Описание LED


(CZ) INDIKACE LED DIODY  
ZELENÁ: indikuje prítomnosť napájecího napětí  
ČERVENÁ: < cos φ - indikuje stav, když cos φ < cos φ min  
ZLÍTA: indikuje stav, když cos φ je v mezech. Pokud žlutá LED bliká, signalizuje to časovou prodlevu t1 po zapnutí napájení  
ČERVENÁ: > cos φ - indikuje stav když cos φ > cos φ max

(SK) INDIKÁCIA LED DIÓDY  
ZELENÁ: indikuje prítomnosť napájajúceho napäťia  
ČERVENÁ: < cos φ - indikuje stav, když cos φ < cos φ min  
ZLÍTA: indikuje stav, když cos φ je v medzích. Pokiaľ žltá LED bliká, signalizuje to časové oneskorenie t1 po zapnutí napájania  
ČERVENÁ: > cos φ - indikuje stav když cos φ > cos φ max


(EN) INDICATION OF LED DIODE  
GREEN: indicates present of supply voltage  
RED: < cos φ - indicates state, when cos φ < cos φ min  
YELLOW: indicates state, when cos φ is within limits. In case of yellow LED flashing ne caps lockem  
ČERVENÁ: > cos φ - indicates state, when cos φ > cos φ max

(HU) INDICÁCIJA LED DIÓDA  
ZÖLD: napjelviselő állapot napićia zasilania  
PIROS: < cos φ - hibás cos φ érték kijelzése, 2LED alsó és felső határétkéhez  
SÁRGA: érték a beállított határok között van. Ha a sárga LED villog, a cos φ érték már nincs a beállított határok között, de a t2 időkésleltetés még érvényben van.

Popis ovládacích prvků / Popis ovládaciých prvkov / Description of control components / Descrierea elementelor de comandă / Opis składowych / Vezérlés leírása / Описание управляющих элементов




(CZ) - nastavení cos φ - max. Jeho překročení bude indikováno jako porucha červenou LED > cos φ a rozepnutím výstupního relé (viz. funkce v grafu)  
(SK) - nastavenie cos φ - max. Jeho prekročenie bude indikované ako porucha červenou LED > cos φ a rozepnutím výstupného relé (viz. funkcia v grafe)  
(EN) - setting of cos φ - max. If exceeded, it is indicated by red LED > cos φ and by output relay switching off (see function in diagram)  
(RO) - Setarea cosφ-max. Degrăjarea valorii lui va fi indicată ca defect prin LED-ul roșu > cosφ și prin decuplarea releeui de ieșire (vezi funcțiiile din grafic)  
(PL) - nastawianie cos φ - max. W przypadku przekroczenia czerwona dioda LED sygnalizuje błąd > cos φ oraz wyjście przekaźnika wyłączając się (zobacz funkcje w diagramie)  
(HU) - max. cos φ - beállítás. Az érték meghaladását a piros > cos φ LED, valamint a relé kikapcsolása jelzi (lásd: működési diagram)  
(RU) - настройка cos φ - max. Превышение этого уровня сигнализируется красным LED > cos φ как ошибку, выходное реле размыкается (см. график функций)




(CZ) - nastavení cos φ - min. Jeho nedosažení bude indikováno jako porucha červenou LED < cos φ a rozepnutím výstupního relé (viz. funkce v grafu)  
(SK) - nastavenie cos φ - min. Jeho nedosiahnutie bude indikované ako porucha červenou LED < cos φ a rozepnutím výstupného relé (viz. funkcia v grafe)  
(EN) - setting of cos φ - min. If it is reached, it is indicated as fault by red LED < cos φ and by output relay opens (see function in diagram)  
(RO) - Setarea cosφ-min. Neatingerea lui va fi indicată ca defect prin LED-ul roșu < cosφ și prin decuplarea releeui de ieșire (vezi funcțiiile din grafic)  
(PL) - nastawianie cos φ - min. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu czerwona dioda LED sygnalizuje błąd < cos φ oraz wyjście przekaźnika zostaje wyłączone (zobacz funkcje w diagramie)  
(HU) - min. cos φ - beállítás. Az érték töröként elmaradást a piros < cos φ LED, valamint a relé kikapcsolása jelzi (lásd: működési diagram)  
(RU) - настройка cos φ - min. Недостигание этого уровня сигнализируется красным LED < cos φ как ошибку, выходное реле размыкается (см. график функций)

Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение


Zapojení s proudovým transformátorem  
Connection with current transformer  
Подключение с токовым трансформатором



3-fázové zapojení  
3-phase connection  
3-фазное подключение



1-fázové zapojení  
1-phase connection  
1-фазное подключение



Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема

