



PRI-52

Palackého 493
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: elko@elkoep.com
Web: www.elkoep.com



(CZ)
(SK)
(EN)
(RO)
(PL)
(HU)
(RU)

Hlídací proudové relé
Monitorovacie prúdové relé
Monitoring current relay
Releu de monitorizare a intensității
Nadzorczy przekaźnik do nadzorowania prądu
Áramfigyelő relé
Реле контроля силы тока

365502V1054 Rev. 1 A4

Varování!	Varovanie!	Warning!	Avertizare!	Ostrzeżenie!	Figyelem!	Vнимание!
<p>Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalační, připojení, nastavení a obsluha může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkci přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepětým vysípkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany však musí být v instalaci provedeny vhodné ochrany vysího stupňu (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spinárených přístrojů (stykače, motory, induktivní zátěže atd.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke združenému elektromagnetickému rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonální cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalej provozu a vysoké okolní teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte sroubovátky s hrátkou 2 mm. Míjte na paměť, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předcházejícím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící dily, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkem sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať až s elektronickým odpadem.</p>	<p>Priestroj je konštruktívne prepojený na pripojenie do 1-fázovej siete sústredeneho napäti a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajinе. Inštalácia, pripojenie, nastavenie a obsluha môže byť vystriedaná len osobou s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťom vysípkám a rušivým impulzom v napájeci sieti. Pre správnu funkciu týchto ochran však musí byť v inštalácii prednášaná vhodná ochrana vysího stupňu (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spinárených prístrojov (stykače, motory, induktívne zátěže atď.). Pred začatím inštalácie sa ujistite, že zaradenie nie je pod napätiom a hlavný vypínač je v poloze "VYPNUTÉ". Neinstalujte prístroj k združenému elektromagnetickému rušeniu. Správnou inštaláciu prístroja zaisťuje dokonálna cirkulácia vzduchu tak, aby pri trvalej prevádzke a vyšej okolitej teplotre nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovacie šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plně elektronický prístroj a podľa toho také k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškozenia, deformácie, neliniek, funkčnosti alebo chybajúci diely, neinstalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. Produkt môže byť po ukončení životnosti zaobchádzať až s elektronickým odpadom.</p>	<p>The device is constructed to be connected into 1-phase main and must be installed in accordance with regulations and norms applicable in a particular country. Installation, connection and setting can be done only by a person with an adequate electro-technical qualification which has read and understood this instruction manual and product functions. The device contains protections against over-voltage peaks and disturbing elements in the supply main. To ensure correct function of these protection elements it is necessary to front-end other protective elements of higher degree (A,B,C) and screening of disturbances of switched devices (contactors, motors, inductive load etc.) as it is stated in a standard.</p> <p>Before you start with installation, make sure that the device is not energized and that the main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational temperature is not exceeded in case of permanent operation and higher ambient temperature. While installing the device use screwdriver width approx. 2 mm. Keep in mind that this device is fully electronic while installing. Correct function of the device is also depended on transportation, storing and handling. In case you notice any signs of damage, deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim it at the seller. After operational life treat the product as electronic waste.</p>	<p>Dispozitiv este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazata AC/DC 12-240 și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în țară respectivă. Instalația, racordarea, și setarea pot fi efectuate doar de persoană cu calificare electro-tehnică, care a luat în considerare acest manuale și funcțiile dispozitivului. Dispozitivul este dotat cu protecții față de surgențe de tensiune și de elemente perturbatoare din rețeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalație mijloace de protecție compatibile cu nivel inalt (A,B,C) și conform normelor asigurătoare de protecție contra perturbărilor ce pot fi datorate de dispozitivele conectate (contactoare, motoare, sarcini inducție). Înainte de montarea dispozitivului să asigurați că instalația nu este sub tensiune și întreprătuitorul principal este în poziția „DECONECTAT”. Nu instalați dispozitivul la instalații cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asigurați o circulație ideală a aerului astfel încât, la o funcționare indelungată să i se temperatura la mediul ambient mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalare folosiți surubelnița de 2 mm. Aveți în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedați ca atare. Funcționarea face probleme a dispozitivului depinde și de modul în care este folosit în transport, depozitat. Da că descofergi existente uneori deteriorări, deformări, nefuncționarea sau lipsa unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după ca deponit în siguranță.</p>	<p>Urządzenie jest przeznaczone dla podłączenia z siecią 1-fazowymi i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i sprawowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być ustawiony w pozycji „SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających małe elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm da skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędu usterek, braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować tylkotak kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie naprawiony ponownie przetwarzany.</p>	<p>Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültséggel (230V) hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni, hogy az ország idevonatkozó szabványait. A jelen ütmutatóban található móuveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelő képzésű szakember végezheti, aki általánosan az utmutatót és tisztában van a készülék működéséről. Az eszköz megfelelő védelmében bizonyos részek előlapjalappal védődnek. A szerelés megkezdése előtt a főkapcsolónak „KII” állásban kell lenni az eszköznek pedig fedélzeti szentség mentesnek. Ne telepítse az eszközt elektromágneses túlerhelt környezetben. A helyes működés érdekében megfelelő légarámlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérsékletet ne lépje túl a meghadt működési hőmérséklet határértékét, még megnevezett külön hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzó használunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibában működésének úgyzintén feltétele a megfelelő szűrítés raktározás és kezelés. Bárminél sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelölje ezt az eladónál. Az ellettartam letételevel a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.</p>	<p>Изделие произведено для подключения к 1-фазной сети переменного напряжения. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройка и обслуживание может проводить специалист с соответствующей электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию, применение и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходимо охранять более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обеспечена защита от помех коммутирующих устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находится ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении "Выкл.". Не устанавливайте реле возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделия необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм, к которой монтаж и настройка приступайте соответственно. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошите на рекламацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами.</p>

Charakteristika / Charakterystika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

(CZ)

- relé je určeno:

- pro diagnostiku vzdáleného zařízení (zkratka, zvýšení odběru)
- přednostní (prioritní) relé - dva spotrebiče (např. bojler a podlahové topení), které fungují na jedné fázi, ale nikdy neběží současně - nedochází tak k průdovému přetížení a následnému vybavení jističe. Lze tak ušetřit na paušál hlavního jističe.
- indikátor průchodu proudu - informace o zapnutém vytápění, sklokeramické desce, ventilátoru...
- NOVINKA - otvor pre prevlečný vodič je vedený telom prístroja
- súčasťou prístroja je průdový transformátor, ktorý snímá velikost proudu provlečeným vodičem
- možné použiť i ke snímání proudu až do 600A z externého průdového transformátora
- plynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem - rozsah AC 0.5 ... 25A
- plynulé nastavování zpoždění potenciometrem - nastaviteľné v rozsahu 0.5 ... 10s
- napájací AC 230 V
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A (AC1)
- jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu, třmenové svorky

(EN)

-relay is designated for:

- distant device diagnostic (short circuit, take-off increasing)
- preferred (priority) relay – two appliances (boiler and floor heating) operating on one phase, but never run together – prevention against current overload and circuit breaker tripping. Enables to save your main breaker expenses.
- current transit indicator – informs about heating activation, ceramic hob, ventilator....
- NEW – hole for threaded conductor passes through the body of device
- part of device is current transformer, which is sensing size of current in threaded conductor
- possible to use also for sensing of current up to 600A from external current transformer
- slight setting (by potentiometer) of tripping current – range AC 0.5...25A
- slight setting (by potentiometer) of delay – adjustable in range 0.5.....10s
- supply voltage AC 230V
- output contact 1x switching 8A (AC1)
- 1-phase version, 1-MODULE, mounting onto DIN rail, saddle terminals

(PL)

- przekaźnik przeznaczony jest:


- do diagnostyki zdalnej urządzenia (zwarcie, większe obciążenie)
- przekaźnik priorytetowy - dwa urządzenia (np. bojler i ogrzewanie podłogowe), które podłączone są do jednej fazy, ale nie mogą pracować jednocześnie - tak eliminujemy przeciążenie i odłączanie wyłącznikiem nadprądowym. Tym można uzyskać oszczędność.
- sygnalizator przepływu prądu - informacja o włączonym ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji...
- NOWOŚĆ - otwór dla włożenia przewodu jest w środku modułu
- urządzenie posiada przekładnik prądowy, który odczytuje wielkość prądu
- możliwość zastosowania do 600A za pomocą zewn. przekładnika prądowego
- płynne ustawienie progu prądu za pomocą potencjometra - zakres AC 0.5 ... 25A
- płynne ustawienie zwłoki czasowej za pomocą potencjometra - w zakresie 0.5 ... 10s
- napięcie zasilania AC 230V
- styk wyjściowy 1x przełączający 8 A (AC1)
- wykonanie jednofazowe, 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN, zaciski 2x2,5 mm²

(RU)


- реле предназначено:

- для удаленной диагностики оборудования (короткое замыкание, повышение потребление)
- первоочередное (приоритетное) реле – два электропотребителя (напр. бойлер и обогрев пола), которые функционируют на одной базе, но никогда включены одновременно – таким образом не наступает токовая перегрузка и последующее срабатывание предохранителя. Можно таким образом экономить на главном предохранителе.
- индикатор прохождения тока – информация о включенном отоплении,, вентиляторе...
- НОВИНКА – отверстие для продевания провода исполнено на теле устройства.
- встроенный токовый трансформатор считывает силу тока продуктого провода
- можно использовать и для считывания тока до 600A с внешнего трансформатора
- главная настройка отслеживаемого тока потенциометром – диапазон AC 0.5 ... 25A
- плавная настройка задержки потенциометром – настраиваемое в диапазоне 0.5 ... 10s
- напряжение питания AC 230 V
- выходной контакт 1x переключающий 8 A (AC1)
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепеж на DIN рейку, хомутные зажимы

Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема



Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение



Příklad zapojení: PRI-52 s proudovým převodním transformátorem pro zvýšení proudového rozsahu.

Priklad zapojenia: PRI-52 s prudovým prevodným transformátorom pre zvýšenie prúdového rozsahu.


Connection example: PRI-52 with current transformer for increasing of current range.

Exemplu de conectare: PRI-52 cu transformator de curent pentru extinderea razei de curent.

Przykład podłączenia: PRI-52 z wbudowanym przekładnikiem prądowym do powiększenia zakresu nadzorowanego prądu

Bekötési példa: PRI-52 áramváltóval szerelve a figyelt áramtartomány kibővítése érdekében.


Пример подключения: PRI-52 с токовым переводным трансформатором для повышения токового диапазона.



- Nastavení časové prodlevy - zpoždění reakce výstupu na překročení nastaveného proudu.
- Nastavenie časového oneskorenia - oneskorená reakcia výstupu na prekročenie nastaveného prúdu.
- Setting of time delay - delay of output reaction to overrun of preset current.
- Programarea temporizării - reacția întârzită a ieșirilor la depășirea valorii curentului setat
- Nastavanie opoźnienia.
- Késleltetés beállítása - a beállított érték meghaladását követően ennyi idővel kapcsol a kimenet.
- Настройка времени задержки.


- Nastavení úrovne proudu v A - jeho překročení je indikováno sepnutím relé a svitem červené LED diody.
- Nastavanie úrovne prúdu v A - jeho prekročenie je indikované zopnutím relé a svietením červenej LED diódy.
- Setting of current level in A - it's overrun is indicated by closing of the relay and by red LED diode shine.
- Setarea nivelului curentului în A - depășirea acestuia este indicată prin cuplarea releeului și lumina roșie a LED-ului.
- Nastawianie zasilania w A - przekroczenie jest sygnalizowane świecącą diodą LED.
- Az áramkúszób beállítása a mérésstartomány A - az érték túllépését a relé kapcsolása és a piros LED dióda jelzi.
- Настройка уровня тока в А - превышение этого показателя отмечается индикацией светящегося красного LED.

Popis přístroje / Popis prístroja / Device description / Descriere / Termék leírás / Описание устройства



①	Svorky napájecího napětí Svorky napájecího napäťia Supply terminals Terminale pentru alimentare Záčiski napájacia zasilania Tápcsatlakozók Клеммы питания	②	Indikace napájecího napětí Indikácia napájecího napäťia Supply voltage indication Indicarea tensiunii de alimentare Signálizácia napájacia zasilania Tápfeszültség kijelzése Индикация напр. питания	③	Otvor pro provlečení vodiče (max. Ø 5.8mm) Otvor na prevlečenie vodiča (max. Ø 5.8mm) Hole for threaded conductor (max. Ø 5.8mm) Orificiu pentru conductor infletat (max. Ø 5.8mm) Otwór dla przewodu mierz. prądu (maks. Ø 5.8mm) Átvezetés a mért vezetéknél (max. Ø 5.8mm) Отверстие для проводов. провода (max. Ø 5.8mm)	④	Nastavení časové prodlevy Nastavanie časového oneskorenia Adjusting of time delay Reglajul pauzei Nastawianie czasowego przedłużenia Késleltetés beállítás Настройка времени задержки
⑤	Indikace výstupu Indikácia výstupu Output indication Indicare ieșire activ Signálizácia wejścia Jelzések Индикация вывода	⑥	Nastavení úrovne proudu v A Nastavanie úrovne prúdu v A Adjusting of current in A Reglajul intensității în A Nastawianie poziomu prądu w A Áramkúszób beállítás Настройка уровня тока	⑦	Výstupní kontakty Výstupné kontakty Output contact Contacte de ieșire Zestyki wyjściowe Kimeneti csatlakozó Клеммы вывода		

Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcționare / Funkcje / Működés / Функции



(CZ)

Hlídací relé PRI-52 slouží k hlídání úrovni proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovni vybavovacího proudu předurčuje relé po mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v normálním stavu vypnuto. Při překročení nastavené úrovni proudu relé po nastavené prodlevě sepnese. Při návratu z chybového do normálního stavu se uplatňuje hysteréza.

Rozsah PRI-52 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru.

Výhodou PRI-52 je umístění otvoru pro průvlečný vodič pod úrovňí krytu v rozvaděči - průvlečný vodič tak není přístupný pro nevhodnou manipulaci.

(EN)

Monitoring relay PRI-52 serves for monitoring of current level in 1-phase AC circuits. Slight setting of release current level designates this relay for many various applications. Output relay is in normal status switched off. When set current level is overrun, relay get closed after preset delay. By return from error to normal status is used hysteresis.

PRI-52 range is possible to increase with external current transformer.

Advantage of PRI-52 is that the hole for threaded conductor is located under the level of covering in the switchboard – thanks that, threaded conductor is not accessible for unwanted manipulation.

(PL)

Przekaźnik PRI-52 do monitorowania prądu w sieciach AC 1-fazowych. Płynne ustawienie progu prądu pozwala na różnych realizacjach. Styk wyjściowy jest w normalnym stanie rozwarty. Po przekroczeniu progu prądu dojdzie do przełączenia styków. Po powrocie ze stanu przekroczenia progu zastosuje się histeresja.

Zakres PRI-52 można powiększyć za pomocą zewn. przekładnika prądowego.

Zaleta PRI-52 jest to że przewód w którego dotyczy pomiar przelewany jest środkiem aparatu i nieodstaje z szafy rozdzielczej.

(RU)

Реле контроля PRI-52 служит для слежения за уровнем тока в однофазовых цепях AC. Плавная настройка уровня выбранного тока предопределяет реле для многих решений. Выходное реле в нормальном состоянии выключено. При превышении настроенного уровня тока реле замкнётся по истечении настроенного времени. При возврате из состояния ошибки в нормальное состояние осуществляется гистерезис. Диапазон PRI-52 можно повысить при помощи внешнего токового трансформатора. Выгодой PRI-52 является размещение отверстий для провода под уровнем корпуса в распределителе. щите – провод таким образом неподвержен случайным манипуляциям.

Monitorovacie relé PRI-52 služí na monitorovanie úrovne prúdu v jednofázových AC obvodoch. Plynulé nastavenie úrovne vybavovacieho prúdu predurčuje relé pre mnoho rôznych aplikácií. Výstupné relé je v normálnom stave vypnute. Pri prekročení nastavenej úrovne prúdu relé po nastavenom oneskorení zopne. Pri návrate z chybového do normálneho stavu sa uplatňuje hysteréza.

Rozsah PRI-52 je možno zväčšiť pomocou externého prúdového transformátora.

Výhodou PRI-52 je umiestnenie otvoru pre průvlečný vodič pod úrovňou krytu v rozvadzači - průvlečný vodič tak nie je prístupný pre nevhodnú manipuláciu.

(RO)

Releu de monitorizare PRI-52 deserveste pentru monitorizarea nivelului de curent in faza 1 a ciscuitelor AC. O mica setare a nivelului curentului eliberați eliberați acest relu pentru diferite aplicatii. Iesirea releeului în stare normală este închisă. Cand nivelul setat al curentului este depășit, relu se închide după întarzierea presestăta. Prin întoarcerea de la eroare în stare normală este folosită histeresi.


Raza PRI-52 se poate mari cu transformator extern,

Avantajul PRI-52 este ca orificiul pentru conductorii infletati se află sub nivelul de acoperire al panoului – multumita acestui fapt, conductorul infletat nu este accesibil pentru manipulare nedorită.

(HU)

A PRI-52 áramfigyelő relé 1 fázisú, AC feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült. A relé használatával különféle fogyasztók áramfelvételét ellenőrizhetjük. A relé alapállapotban kikapcsolt helyzetben van. A relé a beállított áramerősséggel átlépéskor a beállított késleltetés után húz meg. Az alapállapotba történő visszalépés hiszterézis elven történik. A PRI-52 áramfigyelési korlátát áramváltóval lehet növelni.

A termék oldalán található átvezető pont a kapcsolószekrény maszkolásá alatt található, ezzel megakadályozza a feszültség alatt lévő vezetékszakasz érintését.



(SK)

- jednofázové prevedenie, možnosť upevnenia na panel i na DIN lištu
- určené ako doplnok ku kontrolným prúdovým relé rady PRI a to k zvýšeniu max. kontrolovaného prúdu
- vodič do max. priemeru 35 mm
- pripojnica do max. rozmeru 40x10 mm
- výstupný prúd: 0 - 5 A
- frekvencia: 50 - 60 Hz
- trvalá preťažiteľnosť: 1.2 x In
Pripojiteľnosť vodičov:
- plný vodič: max. 6 mm²
- lanko: max. 4 mm²

(RO)

- Accesoriu pentru releele de monitorizare din gama PRI, pentru extinderea curentului maxim monitorizat
- Conductor max. 35 mm
- Secț. max. a conductorului:
- conductor solid cu izolație: max. 6 mm²
- fară izolație: 4 mm²
- Conductor max. 40x10 mm
- Frevență: 50 - 60 Hz
Capacitatea constantă la supraîncărcare: 1.2 x In
- Intensitatea de ieșire: 0 - 5 A
- Mono fazic, montabil pe şina DIN

(HU)

- A PRI típusú áramfigyelők tar tozékaival a max. figyelhető áram növelése érdekében
- 1-fázisú, anélre is rögzíthető
- Bus-bar max. méret 40x10 mm
- Körmeneti áram: 0 - 5 A
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Túlerhelési kapacitás: 1.2 x In
Max. kábel méret:
- max. 6 mm²
- max. 4 mm²

(CZ)

- jednofázové provedení, možnost upevnění na panel i na DIN lištu
- určeno jako doplněk k hlídacím proudovým relé řady PRI a to k zvýšení max. hlídáного proudu
- vodič do max. průměru 35 mm
- připojnice do max. rozměru 40x10 mm
- výstupní průd: 0 - 5 A
- frekvence: 50 - 60 Hz
- trvalá přetížitelnost: 1.2 x In
Připojiteľnosť vodičů:
- plný vodič: max. 6 mm²
- lanko: max. 4 mm²

(EN)

- one-phase version, possibility of mounting on a panel and DIN rail
- designated as an accessory to monitoring relay line PRI, to increase max. monitored current
- max. conductor diameter up to 35 mm
- busbar up to max. dimensions 40x10 mm
- output current : 0 - 5 A
- frequency 50 - 60 Hz
- permanent over-loadability: 1.2 x In
Connectivity of wires:
- full conductor: max. 6 mm²
- concentric conductor: max. 4 mm²

(PL)

- Akcesoria dla nadzorczych prze kazników prądowych PRI, czyli do powiększenia maksymalnego prądu nadzorowanego
- 1-fazowy, możliwość mocowania do panelu
- Maks. podłączenie do wymiaru 40x10 mm
- Prąd wyjściowy: 0 - 5 A
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Przeciążenie trwałe: 1.2 x In
Maks. przekrój kabla:
- przewód maks. 6 mm²
- linka maks. 4 mm²

(RU)

- Вспомогательное оборудование к реле контроля силы тока PRI, для увеличения макс. контролируемой силы тока
- 1-фазовое исполнение, крепление на панели и на DIN рейку
- Шина максимального размера 40x10 мм
- Выходной ток: 0 - 5 А
- Частота: 50 - 60 Гц
- Постоянная устойчивость к перегрузкам: 1.2 x In
Подключение проводов:
- сплошной провод макс. 6 мм²
- тросовый провод макс. 4 мм²

Druh zátěže Type of load				AC5a nekompenzované/ uncompensated				
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	250V / 8A	250V / 3A	250V / 2A	230V / 1.5A (345VA)	x	300W	x	250V / 1A
Druh zátěže Type of load				DC1				
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	x	250V / 3A	250V / 3A	24V / 8A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 8A	24V / 2A